


# Secretaria de Assistência Social

Responsável pela temática  
Neusa Marialva

DEZEMBRO 2024

---



# Assistência Social



Sede da Secretaria Municipal



# Assistência Social



Sede da Secretaria Municipal



## CRIAMUNDO

- Funciona no prédio onde antes era a Casa da Criança
- O projeto está instalado no local desde agosto de 2024, mas até o dia da visita, ainda não havia sido implantado. As técnicas ainda estão na fase de elaboração dos projetos
- O espaço apresenta diversos problemas estruturais, como: Infiltração, Pintura, Iluminação, Banheiro interditado
- Colunas com trincas de dilatação
- Falta de segurança nos dois equipamentos: alarme e câmeras de vídeo.



# Assistência Social



Conselhos Tutelares Unificados  
(Centro, Braz Cubas e Cezar de Souza)




# Conselho Tutelar

- **A localização é questionada pelos próprios técnicos em razão da distância da territorialidade**
- **Além de problemas estruturais, o prédio não possui estacionamento para os veículos oficiais que atendem aos 3 Conselhos**



## Conselho Tutelar

- O equipamento exige uma série de intervenções básicas, para reparos e condições de trabalho.
- Em alguns espaços, falta armários e observa-se materiais misturados, como cadeiras empilhadas, pastas de arquivo vazias, equipamentos de informática (computadores empilhados como material inservível, algumas cadeiras rasgadas por uso, além de um banheiros que estava sem o assento do vaso sanitário)
- Um dos banheiros não possui tampa no vaso sanitário e faltam cortinas (utilizam papel nas janelas para escurecer o ambiente e caixas nas janelas para manter os vidros abertos)



# Assistência Social




CREAS BRAZ CUBAS  
E JUNDIAPEBA



## CREAS BRAZ CUBAS

- A unidade funciona desde abril de 2024, mas já falta estrutura básica, como pintura, iluminação e zeladoria e estrutura para acondicionamento de materiais e cestas básicas
- O espaço não possui acessibilidade na entrada do prédio, no portão e nem na calçada. A rampa de acesso é de madeira adaptada
- Sofás e cadeiras de espera estão em más condições (rasgados)
- Na edícula, funcionam salas administrativas, sem iluminação e ventilação adequadas, tornando o ambiente insalubre para os funcionários.
- Falta RH: 01 dupla de técnicos foi transferida para o CREAS Jundiapéba e o advogado está atendendo os dois equipamentos.



## CREAS BRAZ CUBAS

- Nos fundos, existe um salão com sofás velhos e armários de arquivos. O local, insalubre, que possui mofo e mal cheiro, serve também para descanso dos funcionários. Existe também uma cozinha/copa improvisada na área da churrasqueira
- O ambiente de trabalho dos técnicos, também é, com a capacidade da sala inadequada para o número de pessoas e falta de ventilação.
- A equipe fica em uma edícula na maior parte do tempo e a recepção funciona com apenas uma pessoa.
- Na entrada, há um Cantinho da Leitura que não possui livros
- Servidores claramente esgotados e insatisfeitos com as condições de trabalho ofertadas.

Obs: O imóvel é totalmente inadequado, tanto nas condições de atendimento como na estrutura



# Assistência Social



CREAS JUNDIAPEBA



## CREAS JUNDIAPEBA

- O local é uma casa alugada, que foi adaptada para uso do CREAS e não possui uma identificação clara na fachada
- Não há estacionamento de veículos, pois o equipamento que fica na Avenida principal de acesso ao distrito
- Na frente do imóvel, existem dois salões grandes com banheiro e cozinha que não são utilizados nem pelo CREAS e nem pela Secretaria



## CREAS JUNDIAPEBA

- Falta de segurança no equipamento: apenas 01 funcionário na recepção (estagiário); sem alarme e sistema de câmeras.
- O equipamento é localizado em uma avenida muito movimentada, sem local adequado para travessia da população.
- Falta de RH: existe apenas 01 dupla de atendimento. Considerando os outros CREAS, faltam 03 duplas;
- Georreferenciamento da população é confuso e necessita de adequação.



# Assistência Social



BANHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E CRAS CENTRO



## CRAS CENTRO + CMI

- Ambos os equipamentos são localizados dentro do Terminal Central, sem o apoio da Guarda Municipal (Sala da Guarda ociosa)
- Funcionários e o público utilizam o sanitário do Terminal Central que está em péssimas condições
- Local apresenta infiltrações, salas sem ventilação e ar condicionado sem funcionalidade
- Local necessita de manutenções para reparo de infiltrações e adequação de espaço
- Pias sem torneiras, banheiro sem acessibilidade, espelho quebrado





**Juntos, vamos  
reconstruir Mogi**

